



INDICAÇÃO Nº 1512

Repintura da sinalização de solo (faixa contínua e tracejada) na Rua Setembrina Queiroz Teles em toda sua extensão (Vila Santa Maria).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

25/05/2021

Considerando que a sinalização de solo (faixa contínua e tracejada) na Rua Setembrina Queiroz Teles, na Vila Santa Maria, está apagada;

Considerando que a falta de sinalização adequada prejudica a segurança no trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura da sinalização de solo (faixa contínua e tracejada) na Rua Setembrina Queiroz Teles em toda sua extensão (Vila Santa Maria).

Sala das Sessões, em 25 de maio de 2021.

ROBERTO CONDE ANDRADE

'Pastor Roberto Conde'