



**INDICAÇÃO Nº 1585**

Tapamento de buraco na via conhecida como "João Ricardo Tenório", altura do número 34, na Vila Ana (CEP: 13208-402).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

25/05/2021

Considerando que a pavimentação da Rua "João Ricardo Tenório", na Vila Ana, está danificado por um buraco que ali se formou, prejudicando o trânsito de veículos,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na via conhecida como "João Ricardo Tenório", altura do número 34, na Vila Ana (CEP: 13208-402).

Sala das Sessões, em 25 de maio de 2021.

**MADSON HENRIQUE**