



**INDICAÇÃO Nº 1772**

Análise para remoção de árvore na Rua Américo Brasiliense, 108 (Vila Nova Esperia) - CEP 13211060.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

08/06/2021

Considerando que no endereço abaixo indicado há uma árvore aparentemente não adequada ao meio urbano, com o tronco largo que obstrui o passeio, além dos galhos demasiadamente longos;

Considerando que as raízes praticamente destruíram a calçada, fato que pode ocasionar um acidente aos pedestres, sobretudo àqueles que possuem mobilidade reduzida,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para análise para remoção de árvore na Rua Américo Brasiliense, 108 (Vila Nova Esperia).

Sala das Sessões, em 08 de junho de 2021.

**DANIEL LEMOS**