



INDICAÇÃO Nº 1816

Vistoria de estruturas e reparo asfáltico em afundamento no entorno de poço de visita na Rua Atenas, altura do número 36 (Vila São Sebastião) - CEP: 13202-023.

ENCAMINHE-SE.

Faouz Sala

Presidente

08/06/2021

CONSIDERANDO que moradores nos procuraram preocupados com o acentuado afundamento no entorno do poço de visita da DAE S/A;

Considerando que o afundamento e desnivelamento do trecho compromete a segurança do trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para vistoria de estruturas e reparo asfáltico em afundamento no entorno de poço de visita na Rua Atenas, altura do número 36 (Vila São Sebastião).

Sala das Sessões, em 08 de junho de 2021.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS

'Dika Xique Xique'