




INDICAÇÃO N° 2370

Melhoria da pintura de sinalização de solo na rotatória da Rua Álvaro de Oliveira Marcondes, próxima à Rod. dos Bandeirantes (Distrito Industrial).



CONSIDERANDO que a pintura de sinalização de solo da rotatória, no lugar supracitado, está bastante desgastada pela ação do tempo,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhoria da pintura de sinalização de solo na rotatória da Rua Álvaro de Oliveira Marcondes, próxima à Rod. dos Bandeirantes (Dist. Industrial).

Sala das Sessões, em 03 de agosto de 2021.



Eng.º **Marcelo Gastaldo**