




INDICAÇÃO Nº 2.598

Substituição de poste de iluminação pública na Avenida Dr. Odil Campos de Sáes, em frente ao nº 470 (Jardim São Bento).



Considerando que o poste de iluminação pública localizado na Avenida Dr. Odil Campos de Sáes, em frente ao nº 470, no Jardim São Bento, está com o concreto bem desgastado, deixando as ferragens expostas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de poste de iluminação pública no local acima indicado.

Sala das Sessões, em 10 de agosto de 2021.

ROBERTO CONDE ANDRADE

'Pastor Roberto Conde'