




**INDICAÇÃO Nº 2.603**

Renovação de pintura de sinalização de solo na Rua Bento Pires, altura do nº 105 (Vila Arens II).



Considerando que a sinalização de solo na Rua Bento Pires, na altura do nº 105, Vila Arens II, está muito desgastada;

Considerando que a falta de sinalização adequada prejudica a segurança no trânsito,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para renovação de pintura de sinalização de solo no local acima mencionado.

Sala das Sessões, em 10 de agosto de 2021.

**ROBERTO CONDE ANDRADE**  
*'Pastor Roberto Conde'*