




INDICAÇÃO N° 2625

Recolocação de placa indicativa de PARE na Rua Visconde de Taunay, esquina com a Rua Dr. Hegg (Vila Arens II).



Considerando que na Rua Visconde de Taunay esquina com a Rua Dr. Hegg, na Vila Arens II, a placa indicativa de PARE está mal posicionada;

Considerando que essa situação compromete a visualização dos motoristas e prejudica a segurança do trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recolocação de placa indicativa de PARE no local supracitado.

Sala das Sessões, em 10 de agosto de 2021.

DOUGLAS MEDEIROS