




INDICAÇÃO Nº 3.012

Reconstituição do piso asfáltico na Avenida Antonio Pincinato (ambos os sentidos), desde o viaduto da Rodovia dos Bandeirantes até a rotatória da Avenida Benedicto Castilho de Andrade (bairros Aeroporto, Serra do Japi e Parque Residencial Eloy Chaves).



Considerando que o asfalto da Avenida Antonio Pincinato (ambos os sentidos), desde o viaduto da Rodovia dos Bandeirantes até a rotatória da Avenida Benedicto Castilho de Andrade, nos bairros Aeroporto, Serra do Japi e Parque Residencial Eloy Chaves, encontra-se desgastado, com fortes ondulações, necessitando de ampla manutenção;

Considerando que neste trecho o problema da presença de ondulações do piso asfáltico é recorrente, em especial no sentido centro-bairro;

Considerando que na atual condição da via, em especial no sentido bairro-centro, operação tapa buracos não se mostra adequada, sendo necessária a reconstrução do asfalto no trecho indicado e investigação sobre as causas do problema;

Considerando, ainda, que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista de rolagem atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reconstituição do piso asfáltico na região supramencionada.

Sala das Sessões, em 31 de agosto de 2021.


MADSON HENRIQUE