




INDICAÇÃO Nº 3109

Reparo em boca de lobo na Rua Ricardo Gobbo, número 230 (Vila Esperança) – CEP. 13203-830.



Considerando que a calçada em torno da laje que cobre a boca de lobo encontra-se danificada (FOTO EM ANEXO);

Considerando, ainda, que o local oferece risco de acidentes aos pedestres que por ali circulam,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em boca de lobo na Rua Ricardo Gobbo, número 230 (Vila Esperança).

Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2021.


Madson Henrique



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 3109

