




**INDICAÇÃO Nº 3.263**

Análise de estrutura da ponte para travessia de pedestres localizada na Rua José Firmino Temóteo, próximo ao nº 358 (Parque Continental).




Considerando que na Rua José Firmino Temóteo, próximo ao nº 358, no Parque Continental, existe uma ponte para travessia de pedestres, porém ela vem sendo utilizada também por motociclistas;

Considerando a preocupação dos moradores sobre o aparecimento de rachaduras em sua estrutura,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para análise da estrutura de ponte para travessia de pedestres no local supracitado.

Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2021.

  
**DOUGLAS MEDEIROS**