



INDICAÇÃO Nº 3359

Estudos para instalação de postes de iluminação na Rua José Piovesan Filho em toda sua extensão (Parque Carolina).



Considerando que somente alguns trechos da Rua José Piovesan Filho, no Parque Carolina, estão devidamente equipados com postes de iluminação pública;

Considerando que a falta de iluminação própria prejudica a segurança da via,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudos para instalação de postes de iluminação na via acima mencionada.

Sala das Sessões, em 21 de setembro de 2021.

ROBERTO CONDE ANDRADE

'Pastor Roberto Conde'