



INDICAÇÃO N° 3477

Substituição de placa toponímica na Rua Luiz Antônio Aiello Filho (Jardim Pitangueiras II).

ENCAMINHE-SE:

Fanny Sala

Presidente

28/09/2021

CONSIDERANDO que a pintura com o nome da supracitada via, na placa toponímica, está bastante desgastada pela ação do tempo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de placa toponímica na Rua Luiz Antônio Aiello Filho (Jardim Pitangueiras II).

Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2021.

Eng.º MARCELO GASTALDO