



INDICAÇÃO Nº 3801

Substituição de lâmpada queimada na Avenida José Di Fiori, em frente ao número 10 (Vila Joana) - CEP 13216-145.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

13/10/2021

Considerando a necessidade de manutenção da iluminação pública para a segurança no período noturno,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a substituição de lâmpada queimada na Avenida José Di Fiori, em frente ao número 10, Vila Joana.

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2021.

QUÉZIA DOANE DE LUCCA

'QUÉZIA DE LUCCA'