



INDICAÇÃO N° 3860

Recuperação do piso asfáltico na Rua Gumercindo Barranqueiros, altura do número 1.498 (bairro Malota) – CEP. 13211-410.

ENCAMINHE-SE.


Presidente

19/10/2021

Considerando que há ocorrência de forte ondulação no piso asfáltico em trecho da via;

Considerando que se não houver manutenção adequada, o problema tende a se agravar; e

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam (FOTO EM ANEXO),

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recuperação do piso asfáltico na Rua Gumercindo Barranqueiros, altura do número 1.498 - bairro Malota – CEP. 13211-410.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2021.


MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
'Madson Henrique'



Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

ANEXO DA INDICAÇÃO N° 3860

