



INDICAÇÃO Nº 4.026

Reparo em boca de lobo da Rua Daniel Antonio dos Santos, altura do n.º 26 (Parque Residencial Jundiaí II).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

26/10/2021

Considerando que na Rua Daniel Antonio dos Santos, altura do n.º 26 (Parque Residencial Jundiaí II), há uma boca de lobo que precisa ser reparada com urgência, conforme pode ser verificado através da fotografia anexa;

Considerando que tal situação oferece perigo aos passantes, principalmente crianças e animais que residem nas proximidades;

Considerando sua proximidade a uma padaria, bastante frequentada pelos moradores do entorno,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo na mencionada boca de lobo.

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 2021.

EDICARLOS VIEIRA

'Edicarlos Vetor Oeste'



Anexo da indicação nº 4.026

