



**INDICAÇÃO Nº 12882/2023**

Manutenção da pintura de sinalização de solo em toda extensão da rua Rafael Tobias de Águiar (Jardim Tamoio) CEP 13219-231.

Considerando que a falta de sinalização pode contribuir com acidentes;

Considerando que a sinalização do solo estão apagadas em toda a extensão,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção da pintura de sinalização de solo em toda extensão da rua Rafael Tobias de Águiar (Jardim Tamoio) CEP 13219-231.

Sala das Sessões, em 05 de setembro de 2023.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
Madson Henrique

/orb

