



INDICAÇÃO Nº 13051/2023

Operação tapa buraco na Rua Regente Feijó, altura do número 16 (Vila Arens) CEP: 13202-620.

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito e aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para operação tapa buraco na Rua Regente Feijó, altura do número 16 (Vila Arens) CEP: 13202-620.

Sala das Sessões, em 19 de setembro de 2023.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér

