



INDICAÇÃO Nº 13046/2023

Reparo na canaleta da Av. São Paulo, 58 (Vila Arens / Vila Progress) CEP: 13201-760.

Considerando que as poças de água propicia o aparecimento de criadouros de mosquitos transmissores de doenças;

Considerando que está causando desconforto aos munícipes devido ao mau cheiro,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo na canaleta da Av. São Paulo, 58 (Vila Arens / Vila Progress) CEP: 13201-760.

Sala das Sessões, em 19 de setembro de 2023.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér

