



INDICAÇÃO Nº 13127/2023

Substituição ou alinhamento do poste que sustenta a placa de trânsito, na Rua Luis Benachio, junto à grade do Terminal Colônia (Núcleo Colonial Barão de Jundiaí) - CEP 13.219-643.

Considerando que na Rua Luis Benachio, junto à grade do Terminal Colônia, no Núcleo Colonial Barão de Jundiaí, o poste que sustenta a placa de trânsito está bastante inclinado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição ou alinhamento do poste que sustenta a placa de trânsito, no local supracitado.

Sala das Sessões, em 19 de setembro de 2023.

DOUGLAS MEDEIROS

/Elt

