



INDICAÇÃO Nº 13184/2023

Reposição de tampa de bueiro na Av. Clemente Rosa, próximo ao número 960 (Jardim Nogueira) CEP:13210-000.

Considerando que o bueiro está sem tampa;

Considerando que bueiros sem tampa representam um perigo significativo para pedestres, ciclistas e motoristas, que podem cair no buraco e se machucar gravemente;

Considerando que quando o veículo ao passar sobre um bueiro sem tampa, ele pode sofrer danos sérios nos pneus, suspensão e outras partes do carro,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reposição de tampa de bueiro na Av. Clemente Rosa, próximo ao número 960 (Jardim Nogueira) CEP:13210-000.

Sala das Sessões, em 26 de setembro de 2023.


MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér





ANEXO II



/hér

