



INDICAÇÃO Nº 13186/2023

Reposição asfáltica em toda extensão da guia na Rua Maestro Frederico Nano, altura do 43 (Vila Arens/Vila Progresso) CEP:13202-542.

Considerando que o piso asfáltico apresenta desnível;

Considerando que anomalias e irregularidades no piso asfáltico da via aumentam risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam;

Considerando que em períodos chuvosos a drenagem inadequada contribui para o aumento da deterioração do pavimento asfáltico,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reposição asfáltica em toda extensão da guia na Rua Maestro Frederico Nano, altura do 43 (Vila Arens/Vila Progresso) CEP:13202-542.

Sala das Sessões, em 26 de setembro de 2023.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér

