



INDICAÇÃO Nº 13715/2023

Manutenção e nivelamento do asfalto na R. Santo Antônio, n.º 305 (Bairro Ponte São João)
CEP: 13218 070.

Considerando que a via, abaixo referida, está com buracos e irregularidades;

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção e nivelamento do asfalto na R. Santo Antônio, n.º 305 (Bairro Ponte São João) CEP: 13218 070.

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2023.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/gco





ANEXO



/gco

