



## INDICAÇÃO Nº 13762/2023

Melhorias no CECE Antônio de Lima, na Rua Benedito Souza Costa, altura do número 11 (Bairro Agapeama).

Se fazem necessárias as seguintes melhorias:

I – Manutenção no telhado da quadra coberta, pois está com goteiras, infiltração e risco de queda. Também da calha, que está rachada e enferrujada. Protocolo 156: 230914-000407.

II – Melhorias na iluminação da área externa que está precária no período noturno. Protocolo 156: 230915-000380.

III – Colocação de bebedouro ao lado da quadra coberta, para atender aos munícipes e a equipe de vôlei feminina de Jundiaí. Protocolos 156: 230928-000002, 230927-000678, 230927-000676 e 230928-000001.

IV – Adequação dos banheiros que encontram-se sem torneira, tampas das bacias sanitárias, luz e trincos nas portas. Protocolo 156: 230928-000002.

V – Colocação de corrimão na parede da escada da quadra (está bem íngreme) para proporcionar mais segurança para os idosos e crianças que frequentam diariamente o centro esportivo.

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Melhorias no CECE Antônio de Lima, na Rua Benedito Souza Costa, altura do número 11 (Bairro Agapeama).

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2023.

/hér





**JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR**  
**Dr. Kachan Jr.**

/hér

INDICAÇÃO N° 13762/2023 - Protocolo n° 6493/2023 recebido em 27/10/2023 08:21:57 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por José Antônio Kachan Júnior  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.jundiai.sp.leg.br/confirir> e informe o código 4BA7-4AAC-F164-3039.

