



INDICAÇÃO Nº 13797/2023

Refazer lombada na Rua Sebastião de Oliveira Queiroz, altura do n.º 188 (Jardim Fepasa).

CONSIDERANDO que nesse local foi feito recapeamento da via e a lombada ficou baixa,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para refazer lombada na Rua Sebastião de Oliveira Queiroz, altura do n.º 188 (Jardim Fepasa).

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2023.

Eng.º Marcelo Gastaldo
Vereador

/pmf

