



### INDICAÇÃO Nº 13974/2023

Reposição de piso asfáltico na Rua Amapá, altura do número 120 (Vila Didi) CEP:13203-300.

Considerando que o piso asfáltico apresenta trincas e rachaduras;

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reposição de piso asfáltico na Rua Amapá, altura do número 120 (Vila Didi) CEP:13203-300.

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 2023.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér

