



INDICAÇÃO Nº 14605/2024

Operação tapa buraco no asfalto na R. Pastor Moacir Coco, altura do número 226 (Parque Residencial Jundiaí) CEP:13212-512.

Considerando que a via se encontra com buraco;

Considerando que buracos, anomalias e afundamentos no asfalto atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para operação tapa buraco no asfalto na R. Pastor Moacir Coco, altura do número 226 (Parque Residencial Jundiaí) CEP:13212-512.

Sala das Sessões, em 20 de fevereiro de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér

