



## INDICAÇÃO Nº 14659/2024

Manutenção e implantação de cobertura na quadra da EMEB Irmã Úrsula Gherello (Parque Residencial Eloy Chaves).

Considerando que a quadra poliesportiva da EMEB Irmã Úrsula Gherello, no Parque Residencial Eloy Chaves, apresenta diversos pontos de desgaste, rachaduras, falta de pintura e com diversos outros problemas de conservação;

Considerando que a atual condição de conservação do equipamento gera problemas para sua utilização pelos alunos;

Considerando que a ausência de cobertura também prejudica sua utilização, impedindo o uso do espaço em dias chuvosos e deixando os alunos sujeitos às intempéries;

Considerando a necessidade de revitalização completa do referido equipamento, que inclua o conserto de rachaduras, renovação da pintura e implantação de cobertura,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção e implantação de cobertura na quadra da EMEB Irmã Úrsula Gherello (Parque Residencial Eloy Chaves).

Sala das Sessões, em 27 de fevereiro de 2024.

**ANTONIO CARLOS ALBINO**  
Albino

/hér

