



## INDICAÇÃO Nº 14798/2024

Estudo de viabilidade de canalização e reestruturação da ponte de madeira situada à altura do n.º 64 da Rua Guilherme Augusto Baad (Vila Esperança).

Considerando que, uma das pontes que passam pelo córrego da Rua Guilherme Augusto Baad foi revitalizada, incluindo a implantação de barreiras de segurança para tornar o acesso dos moradores mais seguro;

Considerando, no entanto, que a ponte localizada no início da via, na altura do número 64, está em condições precárias, com as próprias encostas comprometidas, conforme pode ser observado nas imagens anexas;

Considerando, por fim, que esta porção inicial da via poderia ser melhor aproveitada pela população com a canalização do trecho,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudo de viabilidade de canalização e reestruturação da ponte de madeira situada à altura do n.º 64 da Rua Guilherme Augusto Baad (Vila Esperança).

Sala das Sessões, em 05 de março de 2024.

**ADRIANO SANTANA DOS SANTOS**  
Dika Xique Xique

/gco





ANEXO



/gco

