



**INDICAÇÃO Nº 14843/2024**

Tapamento de buraco e manutenção no asfalto na R. José Spina, em frente ao número 85 (Vila Nova Jundiainópolis) CEP 13210 780.

Considerando que o piso asfáltico, no local abaixo referenciado, apresenta buracos, trincas e rachaduras;

Considerando que anomalias na pavimentação afetam negativamente a qualidade do tráfego, aumentam os custos de manutenção de veículos, além de trazer riscos para a segurança dos motoristas e pedestres,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco e manutenção no asfalto na R. José Spina, em frente ao número 85 (Vila Nova Jundiainópolis) CEP 13210 780.

Sala das Sessões, em 05 de março de 2024.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
Madson Henrique

/gco





ANEXO



/gco

