



**INDICAÇÃO Nº 14839/2024**

Reparo em bueiros na Av. Prof. Luís Latorre, entre os números 9.600 e 10.300 (Setor Industrial) CEP 13209 430.

Considerando que bueiros são essenciais para o funcionamento eficiente de sistemas de drenagem de águas pluviais e prevenir inundações;

Considerando que os bueiros, no local abaixo referenciado, estão com tampas fragmentadas, sem grades e com acúmulo de resíduos,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em bueiros na Av. Prof. Luís Latorre, entre os números 9.600 e 10.300 (Setor Industrial) CEP 13209 430.

Sala das Sessões, em 05 de março de 2024.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
Madson Henrique

/gco





## ANEXO



/gco

