



INDICAÇÃO Nº 15365/2024

Reparo no asfalto na Rua Brasil, na altura do nº 414 (Vila Isabel Eber) - CEP: 13.202-284.

Considerando que o piso asfáltico no endereço abaixo indicado apresenta buracos, trincas e rachaduras, já tendo sido feita solicitação junto ao **156**, protocolo: **240108-000541**;

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalham o fluxo do trânsito, aumentando o risco de acidentes e danificando os veículos que por ali trafegam,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no asfalto na Rua Brasil, na altura do nº 414 (Vila Isabel Eber) - CEP: 13.202-284.

Sala das Sessões, em 09 de abril de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/avjo





ANEXO I



/avjo

