



INDICAÇÃO Nº 15527/2024

Reparo no asfalto na Rua Senador Bento Pereira Bueno, na altura do nº 599 (Vila Progresso) - CEP: 13.202-240.

Considerando que o piso asfáltico no endereço abaixo mencionado apresenta buracos, trincas e rachaduras, conforme as fotos em anexo, tendo sido feita solicitação no 156, protocolo: 240116-000350;

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalham o fluxo do trânsito, aumentando o risco de acidentes e danificando os veículos que transitam pelo local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no asfalto na Rua Senador Bento Pereira Bueno, na altura do nº 599 (Vila Progresso) - CEP: 13.202-240.

Sala das Sessões, em 23 de abril de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/avjo





ANEXO I



/avjo

