



INDICAÇÃO Nº 15814/2024

Substituição ou alinhamento do poste que sustenta a placa de trânsito na Rua da Padroeira, em frente ao n.º 520 (Centro) - CEP 13.201-026.

Considerando que no local abaixo mencionado, o poste que sustenta a placa de trânsito está bastante inclinado;

Considerando que a sinalização é importante para orientar os motoristas, organizar o trânsito e aumentar a segurança de todos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição ou alinhamento do poste que sustenta a placa de trânsito na Rua da Padroeira, em frente ao n.º 520 (Centro) - CEP 13.201-026.

Sala das Sessões, em 07 de maio de 2024.

DOUGLAS MEDEIROS

/pmf

