



**INDICAÇÃO Nº 15838/2024**

Reparo no asfalto da R. Joaquim Marques Lisboa, n.º 537 (Vila de Vecchi) CEP 13202 170.

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam;

Considerando que o piso asfáltico no local, abaixo referenciado, apresenta buracos, trincas e rachaduras;

Considerando ainda, a solicitação requerida junto ao 156, protocolo: 240126-000395,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no asfalto da R. Joaquim Marques Lisboa, n.º 537 (Vila de Vecchi) CEP 13202 170.

Sala das Sessões, em 07 de maio de 2024.

**MADSON HENRIQUE**

/gco





ANEXO



/gco

