



## INDICAÇÃO Nº 16327/2024

Reparo em asfalto na R. Barão de Jundiaí, 1 – Centro, Jundiaí – SP, CEP:13201-010.

Considerando que o piso asfáltico apresenta buracos, trincas e rachaduras;

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em asfalto na R. Barão de Jundiaí, 1 – Centro, Jundiaí – SP, CEP:13201-010.

Sala das Sessões, em 11 de junho de 2024.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér

