



INDICAÇÃO Nº 16416/2024

Reparo no asfalto na Avenida Humberto Cereser, na altura do nº 4.200 (Jardim Caxambu) - CEP: 13218-711.

Considerando que o pavimento asfáltico se encontra com buraco no endereço abaixo indicado, havendo solicitação junto do 156, protocolo: 240314-000537;

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalham o fluxo do trânsito, aumentando o risco de acidentes e danificando os veículos que por ali trafegam,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no asfalto na Avenida Humberto Cereser, na altura do nº 4.200 (Jardim Caxambu) - CEP: 13218-711.

Sala das Sessões, em 18 de junho de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/avjo





ANEXO I



/avjo

