



**INDICAÇÃO Nº 16498/2024**

Substituição de lixeira na Rua Bom Jesus de Pirapora, localizada ao lado do nº 2158 (Vila Loureiro) CEP: 13206-480.

Considerando que a lixeira existente no local abaixo mencionado está com o fundo corroído, devido ao desgaste e a ação do tempo, fato que impede o descarte adequado,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de lixeira na Rua Bom Jesus de Pirapora, localizada ao lado do nº 2158 (Vila Loureiro) CEP: 13206-480.

Sala das Sessões, em 18 de junho de 2024.

**CÍCERO CAMARGO DA SILVA**  
Cícero da Saúde

