



INDICAÇÃO Nº 16650/2024

Reposição asfáltica na R. Santa Maria, 451 (Ponte São João) CEP: 13218 060.

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalham o fluxo do trânsito, aumentam o risco de acidentes e danificam os veículos que por ali trafegam;

Considerando que a via, abaixo referida, está com buraco e desgaste da pavimentação asfáltica,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reposição asfáltica na R. Santa Maria, 451 (Ponte São João) CEP: 13218 060.

Sala das Sessões, em 02 de julho de 2024.

MADSON HENRIQUE

/gco





ANEXO



/gco

