



INDICAÇÃO Nº 16680/2024

Reposicionamento de placa indicativa do sentido da via na Rua Bela Vista, lado oposto ao n.º 736 (Bela Vista) – CEP: 13.207-780.

Considerando que a placa indicativa do sentido da via no local abaixo mencionado, está mal posicionada, impedindo a sua visualização,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o reposicionamento de placa indicativa do sentido da via na Rua Bela Vista, lado oposto ao n.º 736 (Bela Vista) – CEP: 13.207-780.

Sala das Sessões, em 02 de julho de 2024.

DOUGLAS MEDEIROS

/avjo

