



INDICAÇÃO Nº 16740/2024

Reparo em boca de lobo na Avenida Américo Bruno, na altura do nº 270 (Vila Nambi) - CEP: 13218-080.

Considerando que a tampa no endereço abaixo indicada se encontra trincada, conforme a foto em anexo, havendo solicitação requerida no 156, protocolo: 240404-000622;

Considerando que as tampas atuam como barreiras físicas, impedindo a entrada de detritos sólidos, como folhas, galhos e lixo, nos sistemas de drenagem, prevenindo entupimentos e obstruções nas galerias,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em boca de lobo na Avenida Américo Bruno, na altura do nº 270 (Vila Nambi) - CEP: 13218-080.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/avjo





ANEXO I



/arjo

