



INDICAÇÃO Nº 16742/2024

Reparo nas tampas de duas bocas de lobo na Rua Santa Maria, na altura dos números 388 e 398 (Ponte São João) - CEP: 13218-060.

Considerando que as tampas no endereço abaixo indicado estão fragmentadas e necessitam de reposição e reparo, conforme as fotos em anexo, havendo solicitação requerida no 156, protocolo: 240404-000599;

Considerando que as tampas atuam como barreiras físicas, impedindo a entrada de detritos sólidos, como folhas, galhos e lixo, nos sistemas de drenagem, prevenindo entupimentos e obstruções nas galerias,

INDICO ao Chefe do Executivo para que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo nas tampas de duas bocas de lobo na Rua Santa Maria, na altura dos números 388 e 398 (Ponte São João) - CEP: 13218-060.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/avjo





ANEXO I



/arjo

