



INDICAÇÃO Nº 16745/2024

Reparo em afundamento de asfalto na Avenida São João, na altura do nº 736 (Vila Joana)
- CEP: 13216-000.

Considerando que a pavimento asfáltico se encontra com ondulações,
conforme a foto em anexo;

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e
afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumentando o risco de acidentes e
danificando os veículos que trafegam pelo local,

INDICO ao Chefe do Executivo para que sejam adotadas as
providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em afundamento de asfalto
na Avenida São João, na altura do nº 736 (Vila Joana) - CEP: 13216-000.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/avjo





ANEXO I



/arjo

