



INDICAÇÃO Nº 17501/2024

Manutenção em guia localizada na Rua Olívia Queirós Pinto Barbosa, altura do número 127- CEP 13211-230.

Considerando que há um buraco na guia que tem colocado em risco a segurança dos transeuntes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção em guia localizada na Rua Olívia Queirós Pinto Barbosa, altura do número 127- CEP 13211-230.

Sala das Sessões, em 08 de outubro de 2024.

DANIEL LEMOS

/gco

