



INDICAÇÃO Nº 17530/2024

Troca da placa toponímica da Rua Humberto Primeiro, altura do n.º 222, esquina com a Rua Dom João Scalabrini (Bairro Colônia).

Considerando que a placa toponímica, abaixo referenciada, está totalmente sem identificação e necessita ser substituída para melhor localização da via,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para troca da placa toponímica da Rua Humberto Primeiro, altura do n.º 222, esquina com a Rua Dom João Scalabrini (Bairro Colônia).

Sala das Sessões, em 08 de outubro de 2024.

Eng.º Marcelo Gastaldo
Vereador

/gco

