



INDICAÇÃO Nº 17660/2024

Troca de tampa de bueiro na R. José Vieira da Silva, 316 (Jardim Nogueira) CEP: 13210-100.

Considerando que as tampas atuam como barreiras físicas, impedindo a entrada de detritos sólidos, como folhas, galhos e lixo, nos sistemas de drenagem, prevenindo entupimentos e obstruções nas galerias;

Considerando que as tampas, no local abaixo referenciado, estão fragmentadas e necessitam de reposição e reparo;

Considerando a solicitação requerida junto ao 156, protocolo: 240705-000028,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para troca de tampa de bueiro na R. José Vieira da Silva, 316 (Jardim Nogueira) CEP: 13210-100.

Sala das Sessões, em 22 de outubro de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/gco





ANEXO



/gco

