



INDICAÇÃO Nº 17710/2024

Recolocação do poste que sustenta a placa de trânsito no canteiro central da Avenida Samuel Martins, próximo ao n.º 950 (Vila Progresso) - CEP 13.202-251.

Considerando que no local mencionado, o poste que sustenta a placa de trânsito está caído;

Considerando que a sinalização é importante para orientar os motoristas, organizar o trânsito e aumentar a segurança de todos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recolocação do poste que sustenta a placa de trânsito no canteiro central da Avenida Samuel Martins, próximo ao n.º 950 (Vila Progresso) - CEP 13.202-251.

Sala das Sessões, em 29 de outubro de 2024.

DOUGLAS MEDEIROS

/jgb

