



REPARO NO ASFALTO NA RUA VÁRZEA PAULISTA, NA ALTURA DO n.º 1041 (Vila Maria Genoveva) CEP 13203-000.

Considerando que há um buraco na pavimentação asfáltica;

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam;

Considerando a solicitação já requerida junto ao Serviço 156, sob o protocolo n.º 241025-000468,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no asfalto na Rua Várzea Paulista, na altura do n.º 1041 (Vila Maria Genoveva) CEP 13203-000.

Sala das Sessões, em 12 de novembro de 2024.

MADSON HENRIQUE

/jgb





ANEXO I



/jgb

