



INDICAÇÃO Nº 9606/2022

Manutenção de sinalização horizontal na Rua Paulo Pecchi, altura do número 57 (bairro Currupira – Vila Padre Renato – CEP. 13214-763)

Considerando que a sinalização encontra-se desgastada pela ação do tempo e no estado em que está, não cumpre a função de orientação do tráfego, comprometendo a segurança dos veículos e pedestres.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de sinalização horizontal na Rua Paulo Pecchi, altura do número 57 (bairro Currupira – Vila Padre Renato – CEP. 13214-763)

Sala das Sessões, em 29 de novembro de 2022.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique





TF

ANEXO (S)

