



INDICAÇÃO Nº 10101/2023

Pintura da linha de divisão de fluxos opostos na Av. Engenheiro Francisco Oliva, no entrocamento com a Rua Prof. Múcio Lobo da Costa (Jardim Ana Maria).

Considerando que não existe a linha de divisão de fluxos opostos, na Av. Engenheiro Francisco Oliva, no entrocamento com a Rua Prof. Múcio Lobo da Costa, no Jardim Ana Maria;

Considerando que os motoristas, quando vão acessar a referida via, ficam desorientados e acabam invadindo a faixa contrária, podendo causar acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para pintura da linha de divisão de fluxos opostos no local supracitado.

Sala das Sessões, em 28 de fevereiro de 2023.

DOUGLAS MEDEIROS

/orb

